

FIG. 1

151

JOB number	Processing code	Parameter setting
00H	A031H	0020H:01H, 0021H:3AH, 0022H:05H 0030H:03H, 0031H:01H ....
01H	303BH	0050H:A1H, 0051H:23H, 0052H:00H 0070H:55H, 0071H:C3H ....
02H	0010H	0080H:00H, 0081H:10H, 0082H:92H 00A0H:DFH, 00A1H:D1H ....
03H	A031H	0020H:01H, 0021H:3AH, 0022H:05H 0030H:03H, 0031H:01H ....
04H	27C1H	0010H:03H, 011H:07H, 0012H:01H 0030H:11H, 0031H:7CH ....
05H	1500H	0050H:62H, 0051H:F3H, 0052H:10H 0070H:54H, 0071H:C9H ....
06H	153CH	0050H:31H, 0051H:3BH, 0052H:22H 0070H:50H, 0071H:00H ....
07H	-	-
}		
FFH	-	-

FIG. 3




FIG. 8




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 9